

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning från 2013-07-01)

Mätplats 0520RADON

RADONUTREDNING I VÄST AB
ROLF EDSTRÖM
SANNEBO 222
46465 BRÅLANDA

Rapportadresser:

RADONUTREDNING I VÄST AB ROLF EDSTRÖM SANNEBO 222 46465 BRÅLANDA
SVENSSON KLINTVÄGEN 5C 461 50 TROLLHÄTTAN

Inkom: 2015-04-15

Etsningsnr: 150415-1

Beräknat: 2015-05-12

Fastighetsdata

Fast.beteckning: BRF STENSMEDJAN

Lägenhetsnr: 52

Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: MÄT-/KONSULTFIRMA

Byggnadsår: 1957

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anim.
1318466	VARDAGSRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-11	2015-04-13	
1318467	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2015-02-11	2015-04-13	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2015-05-12 10:08:33

Mätprotokollet ifyllt av:

RADONUTREDNING I VÄST AB

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.